

USB CENTRALNODE WN.CN.U(X) Installation

Stand: Juni 2008

USB CENTRALNODE WN.CN.U(X)

Inhaltsverzeichnis

1.0	INBETRIEBNAHME.	3
1.1	Vorwort	3
1.2	Installation der Software	3
1.3	Energieversorgung USB-CentralNode WN.CN.U(X)	3
1.4	Installation Software Treiber für USB	4
1.5	Installation Software Treiber für USB-CentralNode	6
2.0	ANHANG GERÄTEMANAGER.	9
2.1	Einstellung/ Änderung des virtuellen COM-Ports	9
2.2	Energieverwaltung für USB	10

Hinweis: Die SimonsVoss Technologies AG behält sich das Recht vor, Produktänderungen ohne Vorankündigung durchzuführen. Aufgrund dessen können Beschreibungen und Darstellungen dieser Dokumentation von den jeweils aktuellsten Produkten und Softwareversionen abweichen. Generell ist in Zweifelsfällen die deutsche Originalausgabe inhaltliche Referenz. Irrtümer und Rechtschreibfehler vorbehalten.

1.0 INBETRIEBNAHME.

1.1 Vorwort

Inbetriebnahme nur durch geschultes Fachpersonal!

Stellen Sie sicher, dass

- Sie lokale Administrator-Rechte besitzen und Zugriff auf Ressourcen bzw. installierte Komponenten haben.
- Zugriffe auf USB-Ports freigeschaltet sind.

Die Ansichten können, bedingt durch das Betriebssystem, zu den Ihren abweichen!

1.2 Installation der Software

Systemvoraussetzungen für die Installation der Software:

- Windows NT SP6a/ 2000 SP3, Windows XP SP2
- Freier Festplattenspeicher 20 MB
- Hauptspeicher 32MB (Empfehlung: 64MB)

Es werden zwei Treiber installiert. Der erste Treiber ist für die USB-Schnittstelle. Der zweite Treiber ist für den SimonsVoss CentralNode.


1.3 Energieversorgung USB-CentralNode WN.CN.U(X)

Der USB-CentralNode bezieht seine Energieversorgung vom USB-Port. Es ist somit kein Steckernetzteil notwendig. → 2.2 Energieverwaltung für USB.


1.4 Installation Software Treiber für USB

Legen Sie die mitgelieferte SimonsVoss-CD, mit den darauf befindlichen USB-Treibern, in Ihr CD-Laufwerk ein. Kontaktieren Sie danach den USB-CentralNode (WN.CN.U(X)).

Ein Assistent zur Installation neuer Hardware führt Sie durch die verschiedenen Menüpunkte. Bestätigen Sie mit „Weiter“, um den Vorgang fortzusetzen.



Folgen Sie dem empfohlenen Installationsweg und bestätigen mit „Weiter“.



Klicken Sie auf die Auswahl-Box ‚CD-ROM-Laufwerke‘ (Haken setzen) und bestätigen mit „Weiter“.



Abbildung 03

Hier wird der Pfad des gefundenen Treibers angezeigt. Der Laufwerksbuchstabe „e:“ kann zu dem Ihrigen abweichen. Bestätigen Sie mit „Weiter“.




Abbildung 04

Klicken Sie auf „Fertig stellen“, um die Installation für den USB-Treiber zu beenden.

Entfernen Sie nicht die Installations-CD aus dem CD-Laufwerk!




Abbildung 05

1.5 Installation Software Treiber für USB-CentralNode

Ein Assistent zur Installation neuer Hardware führt Sie durch die verschiedenen Menüpunkte. Bestätigen Sie mit „Weiter“, um den Vorgang fortzusetzen.






Abbildung 06

Folgen Sie dem empfohlenen Installationsweg und bestätigen mit „Weiter“.



Klicken Sie auf die Auswahl-Box ‚CD-ROM-Laufwerke‘ (Haken setzen) und bestätigen mit „Weiter“.



USB CENTRALNODE WN.CN.U(X)

Seite 8

Hier wird der Pfad des gefundenen Treibers angezeigt. Der Laufwerksbuchstabe „e:“ kann zu dem Ihrigen abweichen. Bestätigen Sie mit „Weiter“.




Abbildung 09

Klicken Sie auf „Fertig stellen“, um die Treiberinstallation für den USB-CentralNode zu beenden.





Abbildung 10

2.0 ANHANG GERÄTEMANAGER.


Im Gerätemanager können Einstellungen/ Änderungen bezüglich des virtuellen COM-Ports und der Energieverwaltung des USB-Ports für den USB-CentralNode vorgenommen werden.

2.1 Einstellung/ Änderung des virtuellen COM-Ports

Unter „Anschlüsse (COM und LPT)“ kann der virtuelle COM-Port geändert werden. Ein Doppelklick auf „SimonsVoss WaveNet USB COM (COM 16)“ führt zu den Eigenschaften des Ports. (COM 16 kann zu dem Ihrigen abweichen).




Wählen Sie „Anschlusseinstellungen und danach „Erweitert“, um zu den erweiterten Einstellungen des COM-Ports zu gelangen.




USB CENTRALNODE WN.CN.U(X)

Unter „COM-Anschlussnummer“ kann ein freier, bzw. gewünschter Com-Port ausgewählt werden. Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit „OK“.



2.2 Energieverwaltung für USB

Unter „USB-Contoller“ → „Eigenschaften von USB 2.0-Root-Hub“, gelangen Sie zur Energieverwaltung Ihrer, am PC/Laptop zur Verfügung stehenden USB-Ports.




USB CENTRALNODE WN.CN.U(X)

Seite 11

Stellen Sie sicher, dass eine permanente Energieversorgung für den WN.CN.U(X) zur Verfügung steht. Bitte überprüfen Sie Ihre Einstellungen.



SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastr. 4
85774 Unterföhring
Germany



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der CE-Konformität. Konformitätserklärungen zu diesem Produkt sind im Internet zu finden: www.simonsvoss.com